

Klimakompressor R5 2.5TDI Bj.:2004 austauschen

Beitrag von „T-Bone Shifter“ vom 22. Juli 2014 um 22:14

Hallo Ide!

Wie genau hat es sich denn geäußert? Sicher das es tatsächlich der Klimakompressor ist? Bei unserem damaligen R5 hat es die Kupplung am Kompressor zerlegt. VW wollte einen neuen einbauen, weil es die Kupplung laut dem Freundlichen nicht einzeln gibt. Es gibt sie aber im Zubehör über LUK und Gator! Habe sie dann mit meinem Kumpel Standheizer hier aus dem Forum getauscht.

LG

Manu