

Rost unter den Türgummis

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 23. Juli 2014 um 10:59

Hallo Chris,

zunächst bin ich froh, das mein Touareg kein Alleinstellungsmerkmal mehr besitzt.

Allerdings sind die Rostbeulen noch nicht so hoch gewandert.

Dafür hat er sie beitseitig.

Mein Antrag auf Nachbesserung wurde mit dem Hinweis, dass es sich nicht um die Karosserie sondern um Anbeiteile handelt, abgelehnt.

Da der Dicke jetzt sowieso weiter wandert hat sich die Angelegenheit für mich erledigt.

Er ist aber auch schon 11 jahre alt!

Gruß