

# **"Vermutlich" > Kettenspanner defekt < bei 45.000 km**

**Beitrag von „Touareg 2012“ vom 23. Juli 2014 um 12:17**

Hallo Touareg Freunde,

Habe mir vor 2 Jahren eine Touareg V6 TDI 180kw Bj. 04/2012 gekauft.  
Habe jetzt 45.000 km runtergedreht und seid ca. 1 Woche h