

# Premium Freisprecheinrichtung PFSE für iPhone und Co

**Beitrag von „posiilgi“ vom 26. Juli 2014 um 09:48**

Hallo,

Ich habe jetzt den 2. Versuch unternommen mit einem neuen Steuergerät...Gestern angeschlossen, in der MFA wird mir das Telefonmenü nicht angezeigt...hab es trotzdem drin gelassen und heut morgen nochmal einen Versuch unternommen, das selbe Ergebnis...Keine telefonanzeige in der MFA...Schließe ich das alte Steuergerät ( Blechkiste mit der Teilenummer 7L6 035 729 H) an, ist die Telefonanzeige direkt wieder da...so langsam weiß ich nicht weiter...

Gruß Christian