

# Motorsteuergerät durch öl defekt ???

Beitrag von „ich73“ vom 29. Juli 2014 um 20:01

Hallo,

war heut beim :Dmit meinem R5 2,5 TDI weil eine Fehlermeldung " Abgas/Werkstatt" kam, Fehler wurde ausgelesen und nun wurde mir mitgeteilt das irgendwie öl durch den Kabelstrang ins Motorsteuergerät gedrückt wurde und dies nun defekt ist.

Reperaturkosten 🙄 ca. 1600€.

hat jemand eine Ahnung ob so etwas überhaupt vorkommen darf oder ob da nicht VW zahlen muss weil es darf und kann ja wohl nicht sein das da Öl ins Steuergerät durch nen Kabelstrang gerät.

wäre für schnelle Antworten dankbar.