

# Klimakompressor tauschen V6 TDI

Beitrag von „chef1109“ vom 2. August 2014 um 19:46

Hallo Leute,

bei meinem Touareg ( 3,0 TDI V6, Bj. 2006) ist der Klimakompressor defekt. Habe mir einen gebrauchten im Internet besorgt. Problem: wir bekommen den alten nicht raus, da wir die hintere Schraube an der sich noch netterweise ein zusätzlich installierter Halter von einem Kabel und einer Klimaleitung und ein zusätzlich raumeinschränkendes Motorlager befindet. Hat jemand vllt einen Tipp, wie wir die Schraube raus kriegen? Meine Tochter hat sonst gedroht, sie zündet ihn an 😄

Viele Grüße und danke schon mal im Voraus!

Micha