

Riemenscheibe Klimakompressor V6 TDI 224PS

Beitrag von „donadi“ vom 3. August 2014 um 21:06

Kleines Update aus Kroatien....der Kompressor ist durch. Ich habe versucht die Überlastsicherung und rauszuschrauben. Dabei habe ich die Kompressorwelle auch ein ganzes mal gedreht und es ist auf jeden Fall ein hacken an einer Stelle zu spüren. Also ist die Überlastsicherung zurecht angesprungen. Mein Klimakompressor hat wohl gefressen.

Jetzt werde ich schauen ob ich hier vor Ort noch was machen lasse oder erst wieder in Deutschland.

Vielen Dank auf jeden Fall für die Unterstützung.