

Fahrradtransport

Beitrag von „Ranger01“ vom 4. August 2014 um 19:48

Kurzes Update zum Thema flackernde LED's.

Ich war heute bei MFT (die Firma liegt zum Glück ganz in der Nähe), die haben sich das Ganze angeschaut div. Dinge getestet und bestätigt, dass es am Bussystem vom Touareg liegt.

Es wurde der oben schon verlinkte Adapter getestet und es funktioniert. Den Adapter habe ich kostenlos mitbekommen, also großes Lob an MFT und die Leute dort, Service 🙌

Hier noch zwei Bilder vom Adapter:

[P1080222.jpg](#) [P1080223.jpg](#)