

Ölstandssensor resettten

Beitrag von „Chris159“ vom 6. August 2014 um 19:47

Hallo,

wenn das mal alles so einfach wäre?

War jetzt schon drei mal wegen diesem Sensor bei VW und das Ende vom Lied ist meine Kurzstreckenfahrweise???

Wurde bei dir der Sensor sofort gewechselt?

Bei mir wurde erst ein Ölwechsel mit Softwareupdate gemacht. Beim zweiten Mal wurde laut VW ein halber Liter Öl abgelassen und jetzt liegt es an mir.

Durch die Kurzstrecken soll sich Benzin im Öl ansammeln und der Ölstandssensor sagt dann zu Recht Bitte Ölstand reduzieren, komisch.

Zwischen dem Zweiten und Dritten Mal lagen ca. 4 Wochen und 800km. Wenn das so weiter geht wird mir wohl der Motor um die Ohren fliegen, was?

Ich dachte immer der Hybrid ist auch für Kurzstrecken ausgelegt, ist aber halt nicht so.

Grüße Chris