

Auto-Hold/Auto-Stop Fehlfunktion?

Beitrag von „coala“ vom 13. August 2014 um 17:10

[Zitat von dreyer-bande](#)

[...] Außerdem zieht der Dicke doch die elektrische Parkbremse an, nachdem der Motor ausgestellt ist? [...]

Servus,

extra mal ausprobiert. Ja, das macht er tatsächlich (sofern man angeschnallt ist) auch in Wählhebelposition "N" beim Abstellen des Motors. Da ist also wirklich Vorsicht geboten in Waschanlagen mit Förderschienen. Könnte dann glatt aus der Schiene springen, wenn das frei rollende Rad gebremst ist.

Grüße
Robert