

Signalleitung vom Druckgeber Niveaureglung -G291

Beitrag von „Axel.L“ vom 14. August 2014 um 10:33

Hallo

Habe das Luftfahrwerk mit VCDS neu angelernnd.

Habe die Diagnose komplett durch laufen lassen und es wurde keine Fehlermeldung angezeigt.

Bin jetzt 20 Kilometer gefahren und da kam es wieder Fahrwerksfehler Werkstatt.

Habe den Fehler ausgelesen und es ist wieder: Signalleitung von Druckgeber Niveaureglung -G 291.

Woran kann es jetzt noch liegen?

Gruß

Axel