

Luftfederung defekt...

Beitrag von „fassy“ vom 19. August 2014 um 16:31

Meiner steht grade in der Werkstatt. Habe mich doch nicht getraut die Ventile selber zu tauschen. Inkl neuer Bremsscheiben rundrum liegt der Kostenvoranschlag bei SEK12.000 ~ 1300€. Wei- noch nicht genau was die für die einzelnen Posten so berechnet habe nur das die Ventile pro Stück bei ca. SEK 1000 ~ 110€ lagen. War schon klar das es teurer ist als in Deutschland aber was solls... ich mag meinen Dicken und möchte ihn noch ein bisschen behalten. Auch wenn eigentlich alles dagegen spricht: V8 zu durstig, mittlerweile hohe Laufleistung 220k km -> langsam machen immer mehr Verschleissteile die Grätsche...