

Firmwareupdate

/

Softwareupdate

HN+_EU/RDW_VW_K0755 für RNS 850

Beitrag von „Ulm“ vom 20. August 2014 um 11:26

Bei mir ist seit gestern auch die neue Firmware 775 drauf.

Der Bootvorgang ist viieeel schneller als zuvor. 😊

Navi und Klimafunktionen sind jetzt wirklich schon kurz nach dem Start verfügbar.

Im Menü habe ich auch DAB-Senderverfolgung entdeckt. Ist das neu?

Und gab es im Radio schon früher die Funktion "Slideshow" (bei Extras unter Radiotext)?

Das ist ja echt hübsch.

[IMG_2413.jpg](#)

[IMG_2414.jpg](#)

[IMG_2415.jpg](#)

Die Kundendienstrechnung habe ich noch nicht, aber angeblich wurde das Update auf Gewährleistung durchgeführt, da das System ja vorher aufgrund meiner Beschreibung fehlerhaft war und es sich um eine Fehlerbeseitigung handelt.

(Minutenanzeige beim Bluetooth-Streaming über das iPhone fehlt, DAB Sender brechen auf langen Fahrten ab, Bootvorgang zu langsam, iPhone verbindet manchmal nicht mehr mit dem System).

Ob all die Fehler wirklich behoben sind, konnte ich noch nicht testen.