

Firmwareupdate / Softwareupdate HN+_EU/RDW_VW_K0755 für RNS 850

Beitrag von „Ulm“ vom 21. August 2014 um 11:12

Es muss aber ein DAB-Sender eingestellt sein.

Blöd ist es aber, dass nach Slideshowbetrieb und einem Abstellen des Fahrzeugs auch nicht mehr den Radiotext anzeigt, sondern die gespeicherten Sender.

Das ist imho ein Bug in der Firmware.

Wenn ich vor dem Abstellen die Slideshow hatte, sollte auch danach wieder die Slideshow starten.

Oder zumindest sollte der Radiotext wieder dargestellt werden und nicht deaktiviert werden.