

# RNS 510 will software download haben?!

Beitrag von „Neumi“ vom 30. August 2014 um 14:19

Moin moin,

ich habe ein Ähnliches Problem wie Wolfgang. Das RNS 510 bei meinem Kleinen (V6 TDI, Bj 07) lässt sich nicht ausschalten, es gibt keinen Ton von sich und der Touch funktioniert nicht. Den Reset haben ich bereits erfolglos versucht. Ich habe es jetzt erst einmal aus "geschaltet" indem ich die Sicherung gezogen habe.

Kann bei mir vllt auch ein Softwareupdate helfen? Wenn ja, welche Version? Und übernimmt das evtl auch der :)?

Ich hoffe es funktioniert bald wieder, meine Frau will jetzt nämlich selber singen 🎤

Danke schonmal,  
LG Basti