

Touareg II Facelift

Beitrag von „coala“ vom 31. August 2014 um 19:17

[Zitat von Wolf - V 8 -](#)

[...] Wenn es klappt und ich dazu komme, dann mache ich in der kommenden Woche mal ein Foto vom Tacho mit Drehzahl und stelle das hier ein. [...]

Servus Wolfgang,

so ein Foto wäre kein Problem. Dazu muss nur der Motor und das Getriebe noch nicht auf Betriebstemperatur sein, dann bleibt beim Gas wegnehmen die Wandlerüberbrückungskupplung auf und man meint tatsächlich, einen "Freilauf" zu haben 😊
Achte da bitte mal bei betriebswarmen Motor (und Drehzahlen > 1150 UPM) drauf, ob dein Fahrzeug dann immer noch eine Freilauf-Funktion hat.

Dir auch noch einen schönen (Rest)Sonntag und einen schönen Abend
Robert