

Diverse Zipperlein mit meinem neuen (gebrauchten) Touareg

Beitrag von „TouaregJunior“ vom 14. September 2014 um 17:27

[Zitat von coala](#)

[...] Ursache unbekannt, vermute noch am ehesten einen Zusammenhang mit der Luftfederung, denn Fahrzeuge "ohne" klicken nicht 😊 [...]

Hallo Robert,

das kann ich leider so nicht bestätigen. Unser erster T (T1GP) ohne Luftfederung hatte das "Klicken" auch - in unregelmäßigen Abständen, aber immer mal wieder.

Haben wir uns aber nie Sorgen drüber gemacht da der 😊 zu uns meinte "das gibts Serienmäßig bei dem Auto dazu" 🙌😊

Gruß vom Junior

PS: endlich komme ich mal wieder zum Schreiben 😊 Ein Hoch auf die Semesterferien 🎉🎉