

den Motor starten

Beitrag von „rebell“ vom 16. September 2014 um 17:27

Also dann schaue ich mir die alle nochmal an, danke!

Die beiden Relais habe ich schon nachgeschaut, da klickt nichts, wenn die Fahrertür aufgeht.

Meine Vermutung, Kabelbruch im Übergang zur Fahrertür??

Wäre möglich, das Bordnetzsteuergerät bekommt das Signal zum Pumpenvorlauf vom Türsteuergerät Fahrertür.

Was mir noch aufgefallen ist, diese Komfortschliessung der EFH funktioniert auch nicht, weder auf noch zu.

Kann aber auch ausprogrammiert sein, wenn das denn möglich ist.