

Bremsbelagstärke Touareg II

Beitrag von „macko“ vom 19. September 2014 um 20:59

Servus Harald,

8,6mm erscheinen mir etwas wenig. Ich tippe eher auf eine Gesamtstärke um die 12mm. Restbelagsstärke nach Aktivierung der Warnmeldung müssten 4mm sein.

Aber ohne Gewähr.

Gruss

Marco