

Bremsbelagstärke Touareg II

Beitrag von „Harald_“ vom 20. September 2014 um 10:26

[Zitat von macko](#)

Servus Harald,

8,6mm erscheinen mir etwas wenig. Ich tippe eher auf eine Gesamtstärke um die 12mm.

Restbelagsstärke nach Aktivierung der Warnmeldung müssten 4mm sein.

Aber ohne Gewähr.

Gruss
Marco

...Danke Marco.....diese Beläge von <http://www.bremsen.com> kommen mir auch etwas dünn vor und außerdem haben die keine Kontakte für die Bremsbelaganzeige verbaut, man muss die alten wieder einbauen, oder neue Kontakte mitbestellen. Mal sehen, wie lange die jetzt halten, funktionieren tun sie gut.