

Umbau auf Facelift probleme mit Xenon Kurvenlicht und Automatische Leuchtweitenreguli

Beitrag von „MBT“ vom 20. September 2014 um 19:52

Hallo

Wer kann mir helfen.

Habe meinen Bj.2006 Treg auf Facelift umgebaut. Kurvenlicht und Afs geht nicht.

Afs geht nicht.

Kann das Steuergerät nicht codieren.

Bringt mir fehler in der Diagnose. Kann ich das BordnetzSteuergerät tauschen vom neuen Facelift auf den alten?

Was könnte da nicht passen?

Gruss Raimund