

Touareg Heck bricht aus, hoher Reifenverschleiß

Beitrag von „Drechselmeyer“ vom 21. September 2014 um 19:35

Moin,

es ist ein 3.0 V6 TDI von Mai 2007.

Was muss ich jetzt tun?

Wie finde ich heraus ob es für meinen so ein Update gibt?

Wie prüfe ich ein Differential?

Ist das Differential für beide Probleme verantwortlich?

Mfg: Drechselmeyer