

Kardanwelle - Schlagen / Vibration am Antriebsstrang - Kardanwellenlager

Beitrag von „Naturist“ vom 23. September 2014 um 21:38

Hallo zusammen,

Habe auch eine Notreparatur am Sonntag gemacht.

Die schwierigste Teil war, das alte Gummi mit einem Stanley-Messer wegschnitzen... Das hat schon über drei Uhr gedauert. 😊

Ich habe zwei lange Streifen (Die Breite: 2 cm, wie das Mittellager) aus Schlauch abgeschnitten und mit elastischer Gummikleber vom Loctite geklebt. Danach, Lagerkäfig an der Gummischeibe kleben und mit zusätzlicher Kleber von den Seiten auslegen - Fertig.

Zwei Tage und 40 Kilometer später - alles gut!

Also Darragh und WTDM, vielen Dank für Das Tip!

Mit freundlichen Grüßen,

Naturist

[Rep_1.jpg](#)[Rep_2.jpg](#)[Rep_3.jpg](#)[Rep_4.jpg](#)[Rep_5.jpg](#)[Rep_6.jpg](#)[Rep_7.jpg](#)[Rep_9.jpg](#)