

Totalausfall vom Dicken wer kann mir HELFEN.....

Beitrag von „Darragh“ vom 24. September 2014 um 10:58

Hallo Marcus

Schau mal, ob es sich bei deiner Angabe (J239) nicht um einen Zahldreher handelt. Das Relay für die Spannungsversorgung (Klemme 15) nennt sich J329. Dieses findest du unterm Fahrersitz wie bereits beschrieben.

Ein Relay oder Steuergerät J239 gibt es im Touareg nicht.