

Kurvenlicht Fehlermeldung

Beitrag von „Barbony“ vom 30. September 2014 um 12:26

[Zitat von Hannes H.](#)

Also ehrlich gesagt, kann ich mir nicht vorstellen, dass beim Freundlichen (nachdem das ja beim Wartungsintervall def. verlangt wird) in 6 Jahren nie die Bremsflüssigkeit wechselt. Ebenso glaube ich nicht, dass beim Pickerl die Bremsflüssigkeit nicht überprüft wird, das kann sich heute keine Werkstatt mehr erlauben, da zu pfuschen, die werden mittlerweile viel zu streng kontrolliert. Ich tippe da eher auf Wichtigmacherei vom VW-Meister, der dir einreden will, dass du zukünftig nur mehr in seiner Werkstatt gut aufgehoben bist, alle anderen können ja nichts...

MfG

Hannes

Klingt plausibel, allerdings hat er mir die Einträge aller Reperaturen/Services etc. gezeigt und im Serviceheft wurde eben auch nichts eingetragen...

Die Bremsflüssigkeit wurde beim Pickerl überprüft (Siedep. 200) im Gutachten als ich ihn gekauft habe Siedep 210. Allerdings scheint wirklich nirgends ein Wechsel auf.

Werde heute einmal neben dem Freundlichen in Liebenau vorbeischauen und mit denen quatschen... muss ich sowieso wegen dem Kurvenlicht! Ich werde am Abend berichten, wie es gelaufen ist :p

Lieben Gruß