

flacher Sound RNS850 Dynaudio

Beitrag von „messalin“ vom 3. Oktober 2014 um 20:04

haben die den Subwoofer vergessen, oder eingespart.

Ich war bei meinem 😊 und der sagt auch der Sound wäre flach.

Aber wir haben Oktober 2014 und das kann doch nicht der erste Touareg II sein den die zu Gesicht bekommen.

Manchmal machen die mir Angst.

Und da soll ich vertrauensvoll mein Fahrzeug hinbringen.

Na ja... wenigstens haben Sie die neuste Firmware aufgespielt bekommen um zu schauen ob es besser wird.

Übrigens

Der Empfang lässt auch zu wünschen übrig.

Bei DAB reich ne Brückenunterführung um auszusetzen.

Prost Gemeinde 😊