

# Zwitscher bzw. Gluckengeräusch Klimaautomatik

**Beitrag von „rebell“ vom 5. Oktober 2014 um 14:57**

Alter Thread, aber ähnliches, aktuelles Symptom.

Nach dem Abstellen des Motors (alles aus) gluckert es irgend wo hinter dem Armaturenbrett. Kondenswasser der Klima läuft immer sichtbar unterm Fzg ab, verstopft kann also nichts sein. Und die Klima funktioniert auch gut...

Hat denn inzwischen noch jemand so etwa bei sich festgestellt?