

Kardanwelle - Schlagen / Vibration am Antriebsstrang - Kardanwellenlager

Beitrag von „v2-cycle“ vom 5. Oktober 2014 um 21:03

Hallo aus Österreich

Auch bei mir hat das Lager seinen Geist aufgegeben, ca. 182 000 Km. Bin zum :D, keine Händler sondern freie Werkstatt

Der hat das Lager repariert, dazu habe ich jetzt zwei Fragen an meine Freunde

1. Kann ein getuntetes Steuergerät (vom VW Händler mit Garantie) daran schuld sein oder ist das auch eines der bekannten Leiden ?
2. Seit der Reparatur macht der Auspuff Brumm- Geräusche im Sekudentakt. Brumm-Pause-Brumm

So als wenn man im Takt ganz ein bisschen Gas gibt.

Kann da jemand helfen?

Liebe Grüße aus Österreich

NIKO