

elektrische Sitze nachrüsten

Beitrag von „dannySLF“ vom 6. Oktober 2014 um 19:31

Hallo,

im T1 Forum steht die identische Frage bereits. Hier wurde darauf hingewiesen, dass es mit dem Memory Probleme geben könnte.

Wie sieht es beim T II aus?

Ist die Sorge berechtigt, dass die elektrischen Leitungen gar nicht vorliegen und wirklich Haar genau alle Kabelbäume konfektioniert wurden?

Um das Memory mache ich mir weniger Sorgen, eher das bei mir keine Kabel vorliegen.

Herzliche Grüße

danny