

RNS 510 aufwerten - Hilfe gesucht

Beitrag von „TReg/2007“ vom 8. Oktober 2014 um 09:06

so... also, das versteckte Menü ist bei mir nicht freigeschaltet. Werde also mal das Gerät ausbauen und den Aufkleber ablesen und versuchen das Menü mit VCDS freizuschalten. Wird ein paar Tage dauern, ich hoffe ich komme am WE dazu.