

# Lenkradfarbe erkennen ohne Airbag-Ausbau

Beitrag von „Peppe“ vom 10. Oktober 2014 um 17:00

Grüßt euch,

danke Thomas für den Hinweis.

Es muss natürlich auch die Wickelfeder getauscht werden, da sonst die Stromzufuhr für das Lenkrad nicht gegeben ist, darüber hinaus muss wie du schon sagtest das Steuergerät 16 Lenksäulenelektronik umkodiert werden.

Kodierstring: 00[X]??

X = 0, Lenkradheizung nicht verbaut; 1, Lenkradheizung verbaut; 2, Lenkradheizung verbaut(Steuerung über MFL)

Und danke Stephan für die Aussage, Lenkrad in anthrazit ist bestellt 😊

Schreibe dann nochmal alle Teilenummern zusammen, sofern jemand anderes es auch nachrüsten will. Habe jetzt keine 100,-€ ausgegeben.

Schönes Wochenende euch!

Gruß,  
Peppe