Türeinstiegsbeleuchtung hinten leuchtet immer

Beitrag von "m5_proppi" vom 12. Oktober 2014 um 09:08

Ich denke ich habe das Problem behoben - es lag an der LED an sich.

Kann es mir nicht 100% erklären, aber eine andere LED funktioniert perfekt. Viell liegt es an dem zu geringen Strom den die LED gezogen hat.

Die zweite verbaute hatte noch Widerstände auf der kleinen LP bestückt, funktioniert super.

Jetzt ist das Problem jedenfalls gelöst, auch später via Suchfunktion im Forum sichtbar.