

# Batterie nach 2 Tagen leer

Beitrag von „Janni“ vom 15. Oktober 2014 um 09:32

Hallo Herbert,

kein Problem, ich bin froh über jede Anregung. 😊👍

Nun, die Spannungen wurden im Leerlauf gemessen, ob die Lima Spg bei höherer Drehzahl steigt habe ich jetzt nicht gemessen. Kann ich noch machen, um die Lima auszuschließen.

Kann aber auch sein, dass auf dem Weg von der Lima bis zu den Polen im Motorraum ein paar 100mV abfallen, oder?

Regensensor, an welcher Sicherung hängt der wohl?

Mich würde ja noch interessieren wieso bei mir keine Werte in den Messwertblöcken stehen, scheint keine eine Idee zu haben 😞