

# Touareg I Facelift Ölverlust Schrauber Raum Köln/Düsseldorf

**Beitrag von „schosch“ vom 19. Oktober 2014 um 10:19**

Hallo Andrej,

Mein R5 hinterlässt auch gerne einen kleinen Ölfleck, ohne das ich bisher die Leckstelle lokalisieren konnte.

Habe gestern von oben versucht den Wasserpumpen-Deckel in Augenschein zu nehmen, kam aber nicht so recht ran.

Von wo aus kommt man denn am besten an den Wasserpumpen-Deckel, von oben, oder von unten?

Muss das Kühlwasser zum Wechseln des Deckels abgelassen werden?

Besten Dank im Voraus

Georg