

# Da klickt was....

**Beitrag von „rebell“ vom 22. Oktober 2014 um 16:37**

Also die Batterieanzeige hat keine zu geringe Spannung angezeigt.

Blöd ist, dass ich ja keine Gelegenheit habe, das Geräusch näher zu lokalisieren, da ich ja immer gerade unterwegs bin, und es auch nicht lange dauert.

Etwas beruhigt bin ich ja schon, wenn ich damit nicht alleine bin.

Da es bisher immer relativ kurz nach dem losfahren war, habe ich den Zuheizter bzw. dessen Steuerung im Verdacht.

Dann werde ich erst mal weiter beobachten.