

Katalysator defekt

Beitrag von „Lycaner“ vom 23. Oktober 2014 um 18:20

[INDENT] Hallo Tuaregfreunde

Hab mir im Mai einen 2004 Tuareg gekauft, äusserlich sehr schön.

Aber nun leuchtet die Abgaslampe (gelb).

Auslesen lassen VW.

Diagnose:

Katalysatorsystem Bank2 Wirkung zu gering, oberer Grenzwert überschritten.

.....Bank1 das gleiche.

Tankentlüftungssystem Feinstleck erkannt, unterer Grenzwert unterschritten.

Frage:

Zeigt das Diagnosegerät getrennt an ob es die Lambdasonden sein könnten?

Wenn ich jetzt die Kats austausche und es waren doch die Lambdas?

Ich bin für jeden Tip dankbar denn ich möchte das Problem aus der Welt haben, auch ohne teure Werkstatt.

Gruß Nikolaus [/INDENT]