

Kleines Problem mit den Parksensoren bei Zusatzscheinwerfern

Beitrag von „dannySLF“ vom 23. Oktober 2014 um 19:58

Müssen die Zusatzscheinwerfer an der von dir positionierten Stelle montiert sein oder kannst du sie beide nicht ein Stück näher "mittiger" montieren?

Eventuell sind sie dann "out of range" für die Parksensoren.

Andere Idee wäre dünnere Scheinwerfer zu nehmen, vielleicht stehen sie zu weit vor, so dass die Sensoren sie bereits als Hindernis wahrnehmen?