

Radiocode Radio RNS 510

Beitrag von „Nona“ vom 25. Oktober 2014 um 14:10

War bei den **biggrin: habe alles bekommen was ich haben wollte außer die Freischaltung zum Hiddenmenü.**

Radiocode

HW H11

SW 1202

Kann man Problemlos auf 5238 updaten ?

Und noch eine Frage ist bei einer Originalen verbauten Rückfahrkamera ein TV-Modul verbaut, habe noch eine DVB-T Tuner (DVBT55-HD) den ich unter bekommen möchte.

Oder was brauche ich dafür ?