

Kurvenlicht Fehlermeldung

Beitrag von „coala“ vom 26. Oktober 2014 um 13:24

[Zitat von undercover](#)

[...] Eigentlich sollten die Batterien im Stand (ohne Motor) schon an die 13V haben.
Mein Mondeo hat z.B. 12,9 Der Touareg nur 11,9. [...]

Servus,

das ist in der Tat definitiv zu wenig für einen geladenen Bleiakku.

Grüße
Robert