

Späne in der Hochdruckpumpe V6 TDI

Beitrag von „undercover“ vom 31. Oktober 2014 um 20:02

Hi,

ich hatte mal an einem Golf IV TDI 110 PS den Filter getauscht. Damals hatte ich den neuen Filter mit einer großen Spritze vor dem Einbau randvoll mit Diesel gefüllt. Reicht das nicht zur Entlüftung?

Ggf. könnte man das auch mit VCDS machen? Wenn ich das richtig mit dem Tester verstanden habe?

Danke für deine Hilfreichen Hinweise !!!!👍