

R5 TDI Krümmer gerissen :-)

Beitrag von „Andyorange“ vom 4. November 2014 um 08:11

Guten Morgen Reimund,

das Flexrohr ist an mehreren Stellen angerissen und so richtig zugänglich ist es leider auch nicht.

Ich wüsste nicht, wer mir das schweissen könnte, da vorallem das Material ziemlich dünn ist.

Ein neuer kostet so um die 400€ und ich könnte nun einen Gebrauchten für knapp 140€ bekommen

und immerhin mit 3 Monaten Garantie.....

Beste Grüße in den Norden

Andreas