

# ACC Warnung trotz ausgeschalteter Funktion

Beitrag von „m5\_proppi“ vom 6. November 2014 um 07:19

Guten Morgen zusammen,

ich habe nicht wirklich ein Problem, allerdings eine "Macke" meines T-Regs.

Von Werks aus ist er mit dem ACC Abstanzhaltersystem ausgestattet. Dieses funktioniert auch problemlos, regelt, bremst, beschleunigt, alles in bester Ordnung.

Was mich allerdings stört ist, dass das System sporadisch das Warnsignal im KI inkl. Warnton bringt das ein unterstützendes Bremsen vom Fahrer erfolgen muss. Dies geschieht, obwohl ACC ausgeschaltet ist oder seit Fahrbeginn noch nie eingeschaltet gewesen ist.

Dieses Warnsignal ertönt ja im Normalfall lediglich wenn das ACC System nicht sicherstellen kann komplett abbremsen zu können, der Fahrer muss mitwirken.

Ich fahre in den beschriebenen Situationen auch nicht wie wild meinem Vordermann auf, sind völlig normale Bremsvorgänge - und plötzlich meldet sich das ACC mit dem Piepton und dem Warnhinweis.

Kennt dieses Problem einer von euch?

Lässt sich das irgendwie (einfach) beheben durch reseten des SG's oder ähnliches?

Vielen Dank im voraus für eure Unterstützung.