

# **Abblendlicht prüfen, Scheinwerfer funktionieren**

**Beitrag von „Janni“ vom 11. November 2014 um 15:45**

Moin,

das stimmt nicht ganz. TFL beim T1 bedeutet rundum außen alles AN, dabei die Cockpitbeleuchtung etc (Innen) AUS ist und das die Leuchtstärke TAG für das Navi verwendet wird.