

Zwitscher bzw. Gluckergeräusch Klimaautomatik

Beitrag von „idian“ vom 11. November 2014 um 17:04

Hallo Touareg-Freunde,

ich habe seit einigen Tagen folgende Beobachtung gemacht:

Wenn ich meine Klimaanlage angeschaltet habe, "zwischt" etwas hinter meinem Handschuhfach.

Wenn ich die Klima ausschalte (nur die Lüftung anlasse), ist das zischen weg.

Die Klima funktioniert aber einwandfrei.

Allerdings war ich vor 2-3 Monaten in der Werkstatt, weil die Klima nicht mehr funktioniert hat.

Dort wurde mir mitgeteilt, dass keine Klimaflüssigkeit mehr drin war.

Die Flüssigkeit wurde aufgefüllt und seit dem funktioniert diese aber tadellos.

Aber wo kommt das "zischen" her?

Und warum hinterm Handschuhfach?

Hat jemand Erfahrungen damit?

Viele Grüße aus dem Saarland...

Christian