

# Kabelbaum Pumpe Düse

**Beitrag von „Topper Harley“ vom 12. November 2014 um 08:04**

Hmm, eigentlich sollte es beim Austausch des Kabelbaums nicht zu derartigen Problemen kommen. Das klingt eher nach Symptomen bei undichten PDE's. Hattest Du evtl vorher auch schon Schwierigkeiten beim starten?

Evtl. hast Du den Dichtungen beim abziehen des Kabelbaums den Rest gegeben 😞