

Abblendlicht prüfen, Scheinwerfer funktionieren

Beitrag von „Nicsn“ vom 12. November 2014 um 08:52

Vielen Dank zunächst für die ganzen Antworten. Super Sache dieses Forum! 😊

Aber er hat doch schon das Facelift - kann das dort auch passiert sein?

@Regen-/ Lichtsensor hat er leider nicht, dass hat der ursprüngliche Besitzer irgendwie verpennt...

Ich habe jetzt das TFL eingeschaltet, in der Jahreszeit eh nicht verkehrt und seitdem ist absolute Ruhe.

Werde es bei passender Gelegenheit mal auslesen lassen. Lieben Dank nochmal für die ganzen Antworten!