

1. Inspektion/Intervall-Service (30.000 km): Die Kosten und wann war es so weit war

Beitrag von „Tom T“ vom 16. November 2014 um 19:36

Bei meinem wurde der Intervallservice bei 27.000 (22 Monate nach Kauf) angezeigt. Kosten: Mit Ölwechsel, Staubfilter, und Räderwechsel 244 Euro (zuzüglich mitgebrachtes Öl für 68 Euro, von dem 2 Liter übrigblieben). Durchgeführt von VW-Servicebetrieb auf dem Land 🇩🇪.

Grüße
Thomas