

Bericht VW Touareg 2014 - Facelift

Beitrag von „Humvee“ vom 20. November 2014 um 07:22

Hallo,

das System erkennt dieses, ob Räder mit Sensoren verbaut sind oder nicht.

Wenn keine Sensoren verbaut sind, gibt es keine Anzeige (zumindest ohne Druck, nur --) und auch keine Warnmeldung.