

# RNS 850 spinnt

**Beitrag von „touchy“ vom 20. November 2014 um 16:40**

Das mit der Heimatadresse ist mir auch aufgefallen. Allerdings trat das Problem nur auf, wenn ich zu schnell nach dem Start, oder einschalte des Navi, auf "Heimatadresse" gedrückt hatte. Wenn ich 30 Sekunden warte und erst dann "Heimatadresse" anwähle, funktioniert es einwandfrei.