

# **BT kopplung von Samsung S4 zu RNS510 Premium**

**Beitrag von „Humvee“ vom 20. November 2014 um 22:18**

So, hab jetzt noch etwas in verschiedenen Foren nachgelesen.  
Da haben einige das gleiche Problem gelöst, indem sie das  
S4 auf Werkseinstellung zurückgesetzt haben.  
Dann hat alles reibungslos funktioniert.